

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bangunan toilet di Desa Wisata Kabupaten Jembrana, variabel bangunan toilet terdiri dari 26, kelima toilet tidak memenuhi syarat dari variabel bangunan.
2. Konstruksi bangunan toilet di Desa Wisata Kabupaten Jembrana. Variabel konstruksi bangunan toilet terdiri dari 49, ada tiga Desa Wisata yang memenuhi syarat dan dua Desa Wisata tidak memenuhi syarat dari variabel konstruksi bangunan.
3. Sarana sanitasi toilet Desa Wisata di Kabupaten Jembrana. Variabel sarana sanitasi toilet terdiri dari 32, kelima toilet tidak memenuhi syarat dari variabel sarana toilet.
4. Manajemen pengelolaan dan pemeliharaan toilet Desa Wisata di Kabupaten Jembrana. Variabel manajemen pengelolaan dan pemeliharaan toilet terdiri dari 17, kelima toilet tidak memenuhi syarat dari variabel manajemen pengelolaan dan pemeliharaan.
5. Sanitasi toilet desa wisata dari ke empat sub bagian mendapatkan hasil seluruhnya 100% tidak memenuhi syarat standar sanitasi toilet.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah pengelola toilet desa wisata di Kabupaten Jember dan masyarakat lokal dalam menjaga kebersihan dan pemeliharaan toilet secara rutin, dan juga kepada pengelola desa wisata agar memperhatikan dan memelihara sanitasi toilet desa wisata utamanya sarana prasarana, kelengkapan alat sanitasi toilet, dan kebersihan lingkungan agar dapat digunakan dengan nyaman, bersih, dan *hygiene*. Program pemeliharaan yang terjadwal dan terstruktur dapat membantu memastikan bahwa toilet tetap dalam kondisi yang layak digunakan oleh pengunjung.