

TUGAS AKHIR

**GAMBARAN KEADAAN FASILITAS SANITASI PASAR MAMBAL
DI DESA MAMBAL KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**



Oleh:

KADEK EMMA SUNDARI
NIM. P07133019017

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
PRODI SANITASI LINGKUNGAN
TAHUN 2022**

TUGAS AKHIR

**GAMBARAN KEADAAN FASILITAS SANITASI PASAR MAMBAL
DI DESA MAMBAL KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
PRODI SANITASI LINGKUNGAN
TAHUN 2022**


LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

**GAMBARAN KEADAAN FASILITAS SANITASI PASAR MAMBAL
DI DESA MAMBAL KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**


TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN

Pembimbing Utama:



Pembimbing Pendamping:



I Wayan Sali, SKM, M.Si
NIP.19404041986031008


I Ketut Arvana, BE, SST, M.Si
NIP.196212311981021005

MENGETAHUI:

**KETUA JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**




I Wayan Sali, SKM., M.Si.
NIP.196404041986031008

LEMBAR PENGESAHAN




TUGAS AKHIR DENGAN JUDUL:

**GAMBARAN KEADAAN FASILITAS SANITASI PASAR MAMBAL
DI DESA MAMBAL KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

TELAH DIUJI DI HADAPAN TIM PENGUJI

**PADA HARI : Jumat
TANGGAL : 13 Mei 2022**

TIM PENGUJI:

1. Nengah Notes, SKM, M,Si (Ketua) 
2. I Wayan Sali, SKM, M,Si (Anggota) 
3. I Wayan Suarta Asmara, BE, SST, M,Si (Anggota) 

**MENGETAHUI:
KETUA JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**


I Wayan Sali, SKM., M.Si.
NIP 196404041986031008

**DESCRIPTION OF THE CONDITION OF MAMBAL
MARKET SANITATION FACILITIES IN MAMBAL
VILLAGE, ABIANSEMAL DISTRICT, BADUNG REGENCY
IN 2022
ABSTRACT**

The poor condition of market sanitation facilities can indirectly affect the health of market residents. This research was conducted at the Mambal Market. The purpose of this study was to describe the state of the sanitation facilities at the Mambal Market including the state of clean water, the state of bathrooms and toilets, waste management, the state of waste water disposal facilities, the state of hand washing facilities and vector and animal control efforts. disease transmission. The conclusions in this study are that the condition of clean water is categorized as eligible with a score of 7, the condition of the bathroom and toilet is categorized as eligible with a score of 8, waste management is categorized as qualified with a score of 7, the condition of SPAL is categorized as qualified with a score of 6, the state of the hand washing place categorized as having met the requirements with a score of 6 in accordance with Permenkes No. 17 of 2020 while efforts to control vectors and disease-transmitting animals are categorized as not fulfilling the requirements with a score of 1. The suggestions that the author wants to give are that the Mambal Market manager is expected to maintain clean water conditions, bathrooms and toilets, waste management, and disposal facilities. waste water, the condition of hand washing facilities and efforts to control vectors and animals that transmit diseases, if possible to be improved. To the traders at the Mambal Market, the author hopes that together with the market managers, they will maintain the cleanliness of the market's sanitation facilities.

Keywords: market; mambal; facilities; sanitation

**GAMBARAN KEADAAN FASILITAS SANITASI PASAR MAMBAL
DI DESA MAMBAL KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

ABSTRAK

Keadaan fasilitas sanitasi pasar yang buruk secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan para penghuni pasar. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Mambal, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan fasilitas sanitasi di Pasar Mambal meliputi keadaan air bersih, keadaan kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah, keadaan sarana pembuangan air limbah, keadaan tempat cuci tangan dan upaya pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu keadaan air bersih dikategorikan memenuhi syarat dengan skor 7, keadaan kamar mandi dan toilet dikategorikan memenuhi syarat dengan skor 8, pengelolaan sampah dikategorikan memenuhi syarat dengan skor 7, keadaan SPAL dikategorikan memenuhi syarat dengan skor 6, keadaan tempat cuci tangan dikategorikan telah memenuhi syarat dengan skor 6 sesuai dengan Permenkes No. 17 Tahun 2020 sedangkan upaya pengendalian vektor dan binatang penular penyakit dikategorikan tidak memenuhi syarat dengan skor 1. Adapun saran yang ingin penulis berikan, yaitu kepada pengelola Pasar Mambal diharapkan untuk mempertahankan keadaan air bersih, keadaan kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah, keadaan sarana pembuangan air limbah, keadaan tempat cuci tangan dan upaya pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, bila memungkinkan untuk ditingkatkan lagi. Kepada pedagang di Pasar Mambal penulis berharap untuk secara bersama-sama dengan pengelola pasar menjaga kebersihan fasilitas sanitasi pasar.

Kata kunci: fasilitas ;sanitasi; pasar; mambal

RINGKASAN PENELITIAN

GAMBARAN KEADAAN FASILITAS SANITASI PASAR MAMBAL DI DESA MAMBAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

OLEH: KADEK EMMA SUNDARI

Pada kawasan pasar terdapat berbagai unsur media lingkungan antara lain air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan dan vektor yang dapat menjadi media penyebaran penyakit, jika media lingkungan tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan dapat berpotensi menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mewujudkan kondisi kawasan yang sehat, baik secara fisik maupun non fisik melalui peningkatan kualitas lingkungan dengan mengembangkan pendekatan pasar sehat sebagai alternatif yang potensial, mengingat pasar merupakan tempat aktivitas transaksi ekonomi dan interaksi sosial untuk pemenuhan kebutuhannya. Pasar Mambal merupakan salah satu pasar tradisional yang sangat dikenal masyarakat Bali khususnya warga Badung.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa keadaan fasilitas sanitasi seperti kamar mandi dan toilet yang tidak terawat dan berbau serta ditemukan adanya tikus yang berkeliaran di kios milik pedagang dan merusak barang jualan yang ada di kios tersebut. Sampah yang berasal dari sisa aktivitas pedagang yang masih berserakan di area pelataran dan tangga, ditemukan adanya alat disekitar tempat pembuangan sampah. Selain itu tingkat keamanan di Pasar Mambal terbilang masih lemah karena berdasarkan penuturan dari para pemilik kios yang menyatakan bahwa kios yang ada di Pasar Mambal rawan mengalami pencurian. Keadaan sanitasi pasar yang buruk secara tidak langsung dapat

mempengaruhi kesehatan para penghuni pasar, seperti sampah yang berserakan di area pelataran dan tangga, adanya lalat dan tikus yang berperan sebagai vektor atau binatang penular penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan fasilitas sanitasi yang ada di Pasar Mambal meliputi keadaan air bersih, keadaan kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah, keadaan sarana pembuangan air limbah, keadaan tempat cuci tangan, dan upaya pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian berupa formulir penilaian sanitasi pasar dan kuesioner yang ditujukan kepada pengelola pasar. Pelaksanaan penelitian ini berpedoman pada Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, hasil dari penelitian dikategorikan menjadi dua kategori yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Hasil penelitian keadaan fasilitas sanitasi di Pasar Mambal memperoleh hasil yaitu keadaan air bersih dikategorikan telah memenuhi syarat dengan skor 7, keadaan kamar mandi dan toilet dikategorikan telah memenuhi syarat dengan skor 8, pengelolaan sampah dikategorikan memenuhi syarat dengan skor 7, keadaan sarana pembuangan air limbah dikategorikan memenuhi syarat dengan skor 6, keadaan tempat cuci tangan dikategorikan telah memenuhi syarat dengan skor 6. Upaya pengendalian vektor dan binatang penular penyakit dikategorikan tidak memenuhi syarat dengan skor 1.

Adapun saran yang ingin penulis berikan, yaitu kepada pengelola Pasar Mambal diharapkan untuk mempertahankan keadaan air bersih, keadaan kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah, keadaan sarana pembuangan air limbah, keadaan tempat cuci tangan dan upaya pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, bila memungkinkan untuk ditingkatkan lagi agar keadaan fasilitas sanitasi tetap sesuai dengan persyaratan yang ada di Permenkes No. 17 Tahun 2020. Kepada pedagang di Pasar Mambal penulis berharap untuk secara bersama-sama dengan pengelola pasar menjaga kebersihan fasilitas sanitasi

pasar demi terciptanya kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat guna melindungi masyarakat dari risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan yang berasal dari pasar.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kadek Emma Sundari
NIM : P07133019017
Program Studi : D III
Jurusan : Kesehatan Lingkungan
Tahun Akademik : 2020/2021
Alamat : Br. Lambing Sibang Kaja

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya Tulis Ilmiah dengan judul Gambaran Keadaan Fasilitas Sanitasi Pasar Mambal Di Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun 2022

benar karya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya sendiri bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Mendiknas RI No.17 Tahun 2010 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Mei 2022

buat pernyataan

METERAI
TEMPEL
F4A7FAJX844401775
Kadek Emma Sundari
NIM.P07133019017

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**Gambaran Keadaan Fasilitas Sanitasi Pasar Mambal Di Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Tahun 2022**” sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tugas Akhir ini diajukan sebagai syarat untuk melakukan penelitian terkait penyusunan Tugas Akhir. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan tentunya disertai dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, M.PH selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
2. Bapak I Wayan Sali, S.KM, M.Si selaku Ketua Jurusan Sekaligus Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
3. Bapak I Ketut Aryana, BE, SST, M.Si selaku Pembimbing yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan dan memberikan masukan dalam menyelesaikan penelitian ini

4. Orang tua yang selalu mendukung serta memberikan semangat setiap saat dan waktu
5. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun tata bahasa oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang akan dijadikan sebagai bahan perbaikan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMANSAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMANJUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACK	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN PENELITIAN	vii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	16
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Beberapa Pengertian	Error! Bookmark not defined.
B. Jenis-Jenis Pasar	Error! Bookmark not defined.
BAB III KERANGKA KONSEP	Error! Bookmark not defined.
A Kerangka Konsep	Error! Bookmark not defined.
BAB IV METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Tempat dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Persyaratan Kamar Mandi	Error! Bookmark not defined.
2 Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
3 Hasil Pengamatan Fasilitas Sanitasi.....	Error! Bookmark not defined.
4 Hasil Analisis Penilaian Pasar Adat Mambal	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Kerangka Konsep	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Surat Ijin Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2 Denah Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3 Formulir Penilaian Fasilitas Sanitasi Pasar Mambal	Error! Bookmark not defined.
4 Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
5 Dokumentasi	Error! Bookmark not defined.