

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Gambaran Keadaan Kesehatan Lingkungan Pantai Yeh Gangga Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Tahun 2023” didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan Pantai Yeh Gangga pada tahun 2023 tidak memenuhi syarat kesehatan kondisi sanitasi lingkungan dengan skor yang didapat 60%.
2. Kondisi fasilitas sanitasi Pantai Yeh Gangga pada tahun 2023 yang telah memenuhi syarat yaitu: fasilitas air bersih dengan perolehan skor 80%, fasilitas toilet umum dengan perolehan skor 90%, fasilitas pengelolaan pembuangan air limbah dengan perolehan skor 90%. Sedangkan kondisi fasilitas sanitasi yang tidak memenuhi syarat yaitu: fasilitas pembuangan sampah dengan perolehan skor 60%.
3. Kondisi sarana penunjang Pantai Yeh Gangga pada tahun 2023 yang telah memenuhi syarat yaitu: ketersediaan sarana atau fasilitas kesehatan dengan perolehan skor 70%. Sedangkan kondisi sarana penunjang yang tidak memenuhi syarat yaitu: sarana penyuluhan dengan perolehan skor 50%, alat pemadam api ringan dengan perolehan skor 20%.

B. Saran

Pengelola Pantai Yeh Gangga disarankan

1. Sebaiknya pihak pengelola Pantai Yeh Gangga dapat menjaga dan memperhatikan kebersihan dari lingkungan pantai agar dapat menambah

keindahan dari pantai Yeh Gangga dan menimbulkan rasa nyaman kepada pengunjung yang datang.

2. Sbaiknya pihak pengelola Pantai Yeh Gangga dapat menyediakan tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan persyaratan yaitu kedap air, kuat, tahan karat, permukaan halus dan rata, berpenutup. Dengan adanya pemilahan antara sampah organik dan anorganik.
3. Sbaiknya pihak pengelola pantai dapat melengkapi slogan atau poster tentang sanitasi agar pengunjung dapat lebih mengeti, memahami dan terpacu untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai Yeh Gangga.