BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di Pasar Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kota Denpasar Tahun 2024, yaitu :

- Keadaan bangunan Pasar Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan hasil observasi mendapat skor 58,3% yang berarti tidak memenuhi syarat.
- Keadaan Sanitasi tempat pembuangan sampah di Pasar Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan hasil observasi mendapat skor 60% yang berarti tidak memenuhi syarat.
- Keadaan Sanitasi Pembuagan air limbah di Pasar Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan hasil observasi mendapat skor 33,33% yang berarti tidak memenuhi syarat.
- Keadaan Sanitasi Toilet di Pasar Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kota DenpasarTahun 2024 berdasarkan hasil observasi mendapat skor 100% yang berarti memenuhi syarat.
- KeadaanSanitasi Air bersih di Pasar Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan hasil observasi mendapat skor 100% yang berarti memenuhi syarat.
- Keadaan Sanitasi Tempat cuci tangan di Pasar Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan hasil observasi mendapat skor 80% yang berarti memenuhi syarat.

B. Saran

- Kepada pengelola pasar agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan pasar terutama disetiap kios pedagang agar dilengkapi dengan tempat sampah.
 Memperhatikan keadaan fasilitas pasar agar terawat dengan baik dan bersih serta memberikan tutup pada drainase agar tidak muncul bau dari air limbah serta menyediakan meja disetiap los/kios pangan dan makanan.
- Kepada pedagang disarankan agar selalu menjaga kebersihan los/kios dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan sampah antara sampah kering dan sampah basah.
- Kepada pemerintah atau instansi yang terkait dalam wilayah kerja Pasar Suwung Batan Kendal seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan agar melakukan pengawasan atau pemeriksaan sanitasi pasar dan kesehatan pedagang.