

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa keadaan sanitasi rumah di Kampung Islam Kopaon Desa Pemogan Denpasar Selatan sebagai berikut:

##### **1. Komponen Rumah**

Dari 8 aspek yang diperiksa pada komponen rumah terdapat 3 aspek yang paling banyak menjadi permasalahan atau tidak memenuhi syarat yaitu pada ventilasi, lubang asap dapur dan pencahayaan.

##### **2. Sarana Sanitasi**

Dari 4 aspek yang diperiksa pada sarana sanitasi terdapat 2 aspek yang paling banyak menjadi permasalahan atau tidak memenuhi syarat yaitu pada sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan tempat pembuangan sampah.

##### **3. Perilaku Penghuni**

Dari 5 aspek yang diteliti pada perilaku penghuni rumah terdapat 2 aspek yang paling banyak menjadi permasalahan atau tidak memenuhi syarat yaitu perilaku membuka jendela kamar dan jendela ruang.

##### **4. Syarat kualitas fisik rumah meliputi :**

- a. Suhu rumah di Kampung Islam Kopaon sudah memenuhi syarat.
- b. Kelembaban rumah di Kampung Islam Kopaon sudah memenuhi syarat.
- c. Pencahayaan rumah di Kampung Islam Kopaon dapat dikatakan sudah memenuhi syarat.

- d. Kebisingan rumah di Kampung Islam Kapaon sudah memenuhi syarat.
- e. Ventilasi rumah di Kampung Islam Kapaon tidak memenuhi syarat.

Keadaan sanitasi rumah di Kampung Islam Kapaon Desa Pemogan Denpasar Selatan pada tahun 2019 dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat karena hasil survey sanitasi rumah sehat yaitu 39 rumah atau 47% sudah memenuhi syarat dan 44 rumah atau 53% tidak memenuhi syarat.

## **B. Saran**

1. Agar masyarakat lebih memperhatikan keadaan sanitasi rumahnya seperti, menggunakan tempat sampah kedap air dan tertutup agar tidak menjadi berkembang biakan vektor pengganggu, serta sering membuka jendela agar sirkulasi udara dalam rumah berjalan dengan baik.
2. Untuk Puskesmas III Denpasar Selatan agar memberikan himbuan dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga sanitasi rumah bagi masyarakat Kampung Islam Kapaon.