# BAB VI
# SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian tentang " Tinjauan Kualitas Air Bersih Di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2018 " dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas air secara fisik di Rumah Sakit Sanglah yaitu yang meliputi: suhu, warna, bau, rasa dan kekeruhan sudah memenuhi syarat kesehatan.
2. Kualitas air bersih di Rumah Sakit Sanglah secara kimia yang meliputi Arsen,Clorida,pH,Seng,Selinium,Sulfat,Timbal,Cadmium,Fluorida,Kesadahan sudah memenuhi syarat kesehatan kecuali Fe dan Mangan.
3. Kualitas air secara bakteriologis yang meliputi Colli form tinja dan colli form juga sudah memenuhi syarat kesehatan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Rumah Sakit Sanglah sebagai berikut :

1. Tetap dijaga kualitas air bersih agar tidak berubah kearah yang lebih jelek
2. Untuk IKKL agar selalu mempertahankan kualitas air bersih dengan mengambil dan memeriksakan sampel secara rutin.
3. Untuk IPSRS agar jaringan sarana perpipaan di RSUP Sanglah hendaknya selalu diupayakan dalam kondisi baik ,dan menjaga ketersediaan air dengan memastikan semua pompa air berfungsi dengan baik diseluruh areal RSUP Sanglah.

Gambar. 1

Pengambilan sampel Air

Gambar 2

groundtank Induk